

Compte rendu

Inspection chemin de la foret 11/02/2016 à 7h45

durée : 45 mn

Présents : Maurice Napoly, Raymond Dubost

Objet : Suite à l'effondrement du chemin nous avons décidés d'inspecter la galerie de captage de la fontaine du village située chemin de la foret.




Trou dans le chemin






Eboulement précédant au bout de la galerie qui à été rebouché avec du béton




Crépine de départ





Puits au dessus du bac de décantation




Puits au dessus du bac de décantation




Dalot d'arrivée



Galerie entre entrée et bac de décantation



Galerie entre entrée et bac de décantation



Galerie et puits d'entrée dans la galerie de captage

Nous avons observés aucune détérioration de la galerie le trou n'a pas de lien avec celle-ci